


Holzbrett für die Schwachstromsteuerung:

Für die Lehrabschlussprüfung ist das unten gezeichnete und vorbereitete Montage-Brett (600x500x20mm) aus einer Spanplatte roh mitzubringen:



Achtung!!

Die Montagebretter sind **sauber** und **vollständig** an die Prüfung mitzubringen!!

