

Tag 1		7.30	8.00	8.15	8.40	9.00	10.00	10.20	10.25	11.00	11.10	11.15	11.30	11.45	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00
Raum 1 - 4	alle Kandidaten			Begrüßung Instruktion	PVC 08.15 - 08.45	Schützensteuerung (Material ist auf dem Tisch bereit) 90 Min 08.50-10.20				Schema Stark- & Schwach- strom 45 Min 10.25 - 11.10			Inst. Am Brett 11.15 - 11.45		Mittagspause 75 Min	Installationen am Brett Arbeiten 13.00 - 18.00					

Tag 2																						
Raum 1 - 4	alle Kandidaten			Schwachstromanlage 120 Min Arbeiten 07.30 - 09.30		Installationen am Brett Arbeiten 09.30 - 11.40		Aufräumen		12.00 Uhr Sichtkontrolle durch Experten 12.20 Kandidaten demontieren Deckel von UV, Steckdosen, Schalter usw. 12.40 restliches Bewerten												Demontage

Wer mit den Teilaufgaben früher fertig ist, kann an der Hauptaufgabe arbeiten.